


19167-03



1. Оторвать по перфорации



2. Разогнуть по линиям сгиба



3.

